

Strona znajduje się w archiwum.

„102” POMYSŁY NA NAPRAWĘ USTEREK

Data publikacji 20.02.2020

Wczoraj policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju kontrolowali autokar, którym do Kielc na wycieczkę miała jechać młodzież szkolna. Mundurowi podczas kontroli stwierdzili szereg nieprawidłowości oraz zobaczyli metody usuwania usterek o których do tej pory nie mieli pojęcia. Zamiast pojemnika z płynem do spryskiwaczy, wstawiona była 5 litrowa bańka z takim płynem, natomiast wycieki płynów eksploatacyjnych uszczelnione zostały pianką montażową. 63 - letniego kierowcę funkcjonariusze ukarali mandatem karnym. Zatrzymali także dowód rejestracyjny. Młodzież z Buska - Zdroju pojechała na wycieczkę innym autobusem.

Na prośbę organizatorów wycieczki młodzieży szkolnej, policjanci ruchu drogowego z buskiej komendy skontrolowali wczoraj stan techniczny autobusu i trzeźwość kierowcy. W trakcie kontroli stwierdzili szereg nieprawidłowości oraz zobaczyli metody usuwania usterek o których do tej pory nie mieli pojęcia. Zamiast pojemnika z płynem do spryskiwaczy, za pomocą kawałka drutu przymocowana była 5 litrowa bańka z takim płynem. Wycieki płynów eksploatacyjnych uszczelnione zostały pianką montażową. W kabinie brakowało młotka do awaryjnego zbijania szyb, a w przejściu pomiędzy siedzeniami odstawała nieprzykręcona listwa, która mogła utrudniać przemieszczanie się pasażerów. Jedna z przednich opon była uszkodzona, co dyskwalifikowało ją z dalszego użytkowania. Kierujący autobusem, 63 - letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Za stwierdzone usterki techniczne mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny autokaru. Młodzież szkolna z Buska - Zdroju na wycieczkę do Kielc wyjechała innym sprawnym autokarem.

Opr. TP



